



URZĄD MIEJSKI W ORZESZU

43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, tel. (032) 32 488 00, fax (032) 32 488 26
www.orzesze.pl e-mail: um@orzesze.pl NIP: 635-10-58-198

Konto bankowe: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy Orzesze 82 8454 1040 2002 0000 0329 001

WOŚ.152.2.2026

Orzesze, dnia 14.08.2026r.

WOŚ.KW-00990/26



Na podstawie art. 13 ust. 1, w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 870) w odpowiedzi na petycję z dnia 01.07.2026r. zawierającą sprzeciw wobec planowanego usunięcia drzew rosnących w pasie drogi powiatowej – ul. Żorskiej, informuję, że tut. organ w pełni rozumie niepokój społeczeństwa związany ze zmianami w lokalnym krajobrazie oraz troskę o stan środowiska naturalnego i zieleń miejską. Wniesiona przez Pana petycja została wnikliwie przeanalizowana, niemniej jednak nadrzędnym obowiązkiem organów administracji publicznej jest zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa ludzi i mienia w przestrzeni publicznej.

W dniu 20.07.2026r. do tut. organu wpłynął wniosek zarządcy drogi powiatowej dot. usunięcia drzew rosnących w pasie drogi powiatowej na nieruchomości nr 1561/159, 208, 209, 3, 192, 60 w Orzeszu przy ul. Żorskiej. Wniosek został poparty szczegółową i rzetelną ekspertyzą dendrologiczną, którą objęto łącznie 339 szt. drzew rosnących w tym rejonie. Do usunięcia wytypowano wyłącznie te egzemplarze (143 szt.), które są w złym stanie zdrowotnym i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi.

Po analizie przedłożonej inwentaryzacji dendrologicznej oraz wstępnych oględzin w terenie przez pracowników tut. organu stwierdzono co następuje:

1. Zamieranie drzew z gatunku jesion: 100% drzew z gatunku jesion wyniosły objętych wnioskiem wykazuje zaawansowane objawy chorobowe wywołane przez grzyb *Hymenoscyphus fraxineus*. Patogen ten prowadzi do zamierania jesionów, powodując nieodwracalne zmiany w tkankach przewodzących. W świetle współczesnej wiedzy fitopatologicznej proces ten jest niemożliwy do zatrzymania jakimikolwiek dostępnymi metodami ochrony roślin.
2. Infekcje wtórne: stan zdrowotny drzew uległ drastycznej degradacji w wyniku wtórnej infekcji systemów korzeniowych przez grzyby pasożytnicze, w tym m.in. lakownice oraz hubiak powodujące zgnilizny odziomkowe. Obecność tych organizmów skutkuje czynnym rozkładem drewna w strefie korzeniowej.
3. Utrata stabilności i ryzyko wywałów: czynny rozkład drewna w strefie korzeniowej powoduje całkowitą utratę stabilności mechanicznej w gruncie, grożąc nagłymi wywałami – zjawiskami potwierdzonymi już w przeszłości w tym rejonie.

W związku z powyższym istnieje bezpośrednie, wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także mienia znajdującego się w zasięgu rzutu koron tych drzew. Przy braku możliwości wyleczenia roślin, pozostawienie ich w obecnym stanie stanowiłoby niedopuszczalne ryzyko publiczne, za które odpowiedzialność odszkodowawczą i karną ponosi zarządca drogi.

Równocześnie informuję, że w toku prowadzonych czynności projekt decyzji zezwalającej na usunięcie przedmiotowych drzew zostanie zgodnie z wymogami prawa przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach celem zaopiniowania. Jednocześnie w przygotowywanym rozstrzygnięciu zostanie uwzględniony nakaz dokonania nowych nasadzeń zastępczych, co pozwoli na długofalową odbudowę i zrekompensowanie ubytków w przydrożnym drzewostanie po zakończeniu niezbędnych prac.

Z up. Burmistrza Miasta
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego Orzesze
mgr Arkadiusz Bargiel

a/a